

4F			
3F 廁 樓		樓	
2F 梯		梯	南門國小
1F		川堂	
 無障礙坡道 Wheelchair Ramp		大門	警
 專用停車位			

無障礙坡道

校園內共設有 8 處坡道。

(詳細配置請見校園無障礙平面圖)


往川堂斜坡道

位置：校門內左前方，通往川堂。



往活動中心斜坡道

位置：校內右前方，通往活動中心。



學習中心旁斜坡道

位置：仁愛樓一樓中間，可通往仁愛樓。



教室旁斜坡道

位置：仁愛樓一樓中間，可通往仁愛樓。



往信義 1 樓斜坡道

位置：仁愛 1 樓末端，可通往信義 1 樓。




往信義 2 樓斜坡道

位置：仁愛 2 樓末端，可通往信義 2 樓。




往信義 3 樓斜坡道

位置：仁愛 3 樓末端，可通往信義 3 樓。



往信義 4 樓斜坡道

位置：仁愛 4 樓末端，可通往信義 4 樓。




樓梯設施

校園多處設有樓梯及扶手，並貼有梯級踏面防滑條。

(詳細配置請見校園無障礙平面圖)


川堂樓梯扶手




活動中心樓梯扶手



仁愛樓樓梯四段式扶手



和平樓樓梯扶手



無障礙電梯

本校共有 2 無障礙電梯，1 座位於活動中心、1 座設於仁愛樓南側。

無障礙電梯位置圖



電梯 (仁愛樓)

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036-405190
昇降設備統一編號：B-100-0970003-7
執照號碼：099使字第0156號
有效期限：民國108年10月01日
設置地點：台北市中正區廣州街6號
專業廠商：永泰昇降設備事業有限公司
專業廠商電話：02-23978141
登記證字號：4081000281
檢查機構：臺灣昇降設備昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-2515-2779
核准指定文號：台內營字第8771357號
檢查員：蔣德安
主管機關：台北市政府
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：0523字第18AAMD000042號

用途別：一般用升降機
異動序號：5975
P15 1000-C0 60 -4 S/1 -4
(EC-980105)

竣工檢查年度：099年

檢查員證號：40BB02355



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第77條之4規定准予發證使用

內政部訂定



電梯 (活動中心)

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036-406930
昇降設備統一編號：B-100-0819019-7
執照號碼：081使字第0400號
有效期限：民國108年10月19日
設置地點：台北市中正區廣州街6號
專業廠商：國峰電機工業有限公司
專業廠商電話：02-2268-9900
登記證字號：4081000006
檢查機構：臺灣昇降設備昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-2515-2779
核准指定文號：台內營字第8771357號
檢查員：林志龍
主管機關：台北市政府
責任保險公司：和泰產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：A0-107-06826117-00039-PDL

用途別：一般用升降機
異動序號：2993
P15 1000-C0 60 -3 S/1 -3
(DY-1060501)

竣工檢查年度：106年

檢查員證號：40BB001445



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第77條之4規定准予發證使用

內政部訂定



無障礙廁所


仁愛樓、信義樓、和平樓、活動中心皆設置有無障礙廁所。

(詳細配置請見校園無障礙平面圖)

仁愛樓1樓南側無障礙廁所



和平樓1樓無障礙廁所



仁愛樓1樓北側無障礙廁所



活動中心無障礙廁所



信義樓2樓無障礙廁所



特教班內無障礙廁所

